



【位置図】



【断面図】



【経緯表】

| 年 月 日 | | 内 容 |
|-------|-------------------|--|
| 令和4年 | 9月29日 | 八郎山トンネル 検査・引渡 |
| 令和4年 | 12月14日 | 別途発注のトンネル照明設備工事において覆工コンクリートに空洞が存在していることが判明 (状況写真参照) |
| 令和4年 | 12月14日 | 照明設備業者から報告を受け県、(株)浅川組 現地確認 |
| 令和4年 | 12月19日～ 12月22日 | 請負者が現地調査を実施 (報告箇所及び施工不良が想定される箇所を調査) |
| 令和4年 | 12月20日 | 請負者から提出された完成図書の覆工厚は設計通りであることを確認 |
| 令和5年 | 3月7日～ 5月22日 | 請負者から委託されたコンサルタント会社が現地詳細調査を実施 (トンネルの全延長において詳細調査を実施) |
| 令和5年 | 5月26日～ | 詳細調査の速報を受け、原因の究明について協議を開始 |