令和３年５月２５日（火）	
資　　料　　提　　供	
担当課（室）	環境管理課
担当者	野中・西岡
電話（直通・内線）	073-441-2683（直通）

有田市箕島地内　背戸川（せとがわ）（内川）における魚へい死について

１　発見場所

有田市箕島地内　背戸川（内川）　詳細別紙

２　通報経過

令和３年５月２５日（火）

（12:30）湯浅保健所 →(13:00)環境管理課

３　状　　況

・湯浅保健所職員が有田市箕島の背戸川（内川）で死んでいる魚を発見し、周辺を調査したところ、約 1,500m の範囲で、ボラの稚魚約 2,000 匹のへい死を確認。

（へい死範囲詳細別紙）

・体長は、１～２ｃｍ程度。

・へい死のあった範囲内で、ボラの生魚を確認。

・水路の状況

幅：約２～４ｍ、水深：約２０～３０㎝、流れゆるやか。

濁り、変色、臭いなし。

・水質の簡易測定（13時30分）

ｐＨ：６、ＤＯ（溶存酸素量）：７～９mg/L　水温１８℃。

異常なし。

４　原　　因

・不明。

５　対　　応

・へい死魚は、有田市が回収予定。

・特段の状況の変化が無い限り、本件は終報とする。