

事 務 連 絡

平成20年7月22日

各都道府県介護保険担当課（室）御中

厚生労働省老健局 計 画 課
振 興 課
老人保健課

電動介護リフト、電動車いす（ハンドル形）、介護ベッド用手すり
及び介護ベッドに係る重大事故に係る公表について（注意喚起）

平素より、介護保険行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

福祉用具の利用に際して起こった重大製品事故については、繰り返し御連絡しているところですが、今般、標記について経済産業省が別添1～別添3のとおり公表を行いました。

福祉用具の使用に際しては、利用者の心身の状況や生活環境等に応じた選定がなされた上で、利用者が適切に使用するよう、継続的な使用状況の確認等、安全性を確保する措置を講じていくことが重要です。

福祉用具は、介護保険給付の対象種目としての使用、介護保険施設等の設備、備品としての使用等、様々な使用状況が想定されますが、いずれの状況においてもこれらの福祉用具が適切に使用され事故等の発生が防止されますよう御理解・御協力いただくとともに、貴都道府県関連部局内、貴管内市町村、関係団体、事業者及び利用者等に幅広く情報提供いただくようお願いいたします。



平成20年6月18日
経 済 産 業 省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 3件
(うち石油ストーブ(開放式)2件、ガスこんろ(LPガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 4件
(うちテレビ(ブラウン管型)1件、照明器具1件、ホームベーカリー1件、
充電式懐中電灯1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 11件
(うち電動介護リフト1件、テレビ(ビデオ一体型)1件、殺菌ランプ1件、
電気こんろ1件、脚立1件、電気冷蔵庫1件、電気掃除機1件、
電気便座1件、冷凍庫1件、靴(婦人用)1件、ドライヤー1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件 1件
(うちガスこんろ(LPガス用)1件)

※詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) ソニーイーエムシーエス株式会社が製造したテレビ(ブラウン管型)

(管理番号 A200800267)

① 事故再発防止策について

コンデンサーの一部に不具合があり、視聴中に、部品内部で絶縁破壊をおこし、異臭・発煙の可能性があります。このため、製造事業者であるソニーイーエムシーエス

株式会社及びソニー株式会社では、平成15年7月29日にプレス発表をして、注意喚起を行うとともに、対象製品について、無償点検・修理を実施しています。

改修対象台数 85,500台
改修率 33.0% (平成20年5月31日現在)

②消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

(ソニーテレビ受付センターの問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-750-540

受付時間：9:00～20:00 (平日)

9:00～17:00 (土・日・祝日※年末年始を除く)

(2) 株式会社オーム電機が輸入した充電式懐中電灯 (管理番号 A200800284)

①事故再発防止策について

株式会社オーム電機が輸入・販売した充電式懐中電灯において、性能の悪いバッテリーが混入しており、充電時に発生する水素ガス等がバッテリー外部に漏出し、本体内に蓄積され、この状態で点灯スイッチを入れた際に水素ガスに着火し、本体が破裂する事故が3件発生しました (いずれも人的被害あり。うち重大製品事故1件)。このため、輸入事業者である株式会社オーム電機では、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、本年6月10日に当社ホームページで情報を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について、無償回収を実施しています。

②対象機種等

商品名	機種・型式	対象台(個)数
パワーハロゲンライト	TL-404	14,658
パワーハロゲンライト(スーパーサーチアイ)	HL-192	—
パワーハロゲンライト(ウルトラサーチアイ)	HL-193	6,000
パワーハロゲンライト(サーチアイ)	HL-196	1,002
パワーハロゲンライト用充電式バッテリー	SR-64	460
合計		22,120

※ 上記以外にも、平成19年4月以降にバッテリーの交換等を行った製品は回収対象となります。

③事業者の対応

対象製品の無償回収(バッテリー交換)を行います。

④事業者の告知

- ・ホームページへのリコール情報の掲載：6月10日
- ・販売店へのリコール情報の掲載
- ・新聞社告の掲載：準備中

⑤消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

(株式会社オーム電機の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-963-006

受付時間：9：00～17：30（月曜から金曜（祝日を除く））

9：00～17：00（土曜日（祝日を除く））

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：鶴岡、服部、豊島

電話：03-3501-1707(直通)

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200800270	平成20年2月4日	平成20年6月12日	石油ストーブ(開放式)	KCP-22	株式会社コロナ	火災	給油後に点火して、その場を離れた。しばらくすると当該機器から発火し、周辺が焼損した。給油タンクのネジ式給油口の口金キャップが斜めに締め付けられていた可能性があるが、現在、原因を調査中。	新潟県	
A200800277	平成19年10月25日	平成20年6月13日	ガスこんろ(LPガス用)	S-1220(三洋電機株式会社)	山岡金属工業株式会社	火災 軽傷1名	当該機器に着火しようとした際に、炎が出て壁の一部を焼損し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	群馬県	平成19年11月8日に原子力安全・保安院において公表済事故
A200800278	平成20年3月12日	平成20年6月13日	石油ストーブ(開放式)	不明	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	家屋を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。給油タンクに給油後、給油口の口金キャップを良く締めなかつた可能性があるが、現在、原因を調査中。	岩手県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200800267	平成20年5月28日	平成20年6月12日	テレビ(ブラウン管型)	KV-25ST12	ソニーイーエムシーエス株式会社	火災	ビデオを視聴中に、当該製品とビデオの電源が切れて、視聴出来なくなりその後、焦げ臭い匂いがした。事故原因は、コンデンサーの一部に不具合があり、部品内部で絶縁劣化を起しショートしたものとと思われる。	東京都	平成15年7月29日よりリコール実施
A200800273	平成20年6月3日	平成20年6月13日	照明器具	FT-21301-GH16 (東芝ライテック ㈱ブランド)	丸文化学工業株式会社	火災	当該製品から発煙した。コンデンサー一部分が炭化しており、現在、原因を調査中。	大阪府	
A200800279	平成20年5月16日	平成20年6月13日	ホームペーカリー	PY-D533	ツインバード工業株式会社	火災	当該製品から出火し、製品の一部分が焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A200800284	平成19年8月7日	平成20年6月13日	充電式懐中電灯	TL-404	株式会社オーム電機	重傷1名	当該製品を充電後、確認のため点灯スイッチを入れた際に製品本体が破裂し、重傷を負った。事故原因は、充電時に発生した水素ガス等がバッテリー外部に漏出し、本体内に蓄積され、この状態で点灯スイッチを入れた際に水素ガスに着火し、本体が破裂したものとと思われる。	大分県	平成20年6月10日よりリコール実施

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200800266	平成20年6月3日	平成20年6月12日	電動介護リフト	重傷1名	当該製品を使用して移動中に、身体を受けているスリングシートから身体がすり抜けて落下した。現在、原因を調査中。	愛媛県	
A200800268	平成20年2月23日	平成20年6月12日	テレビ(ビデオ一体型)	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A200800269	平成20年4月16日	平成20年6月12日	殺菌ランプ	重傷1名 軽傷1名	当該製品をキッチンライトとして使用していたところ、皮膚が炎症した。現在、原因を調査中。	宮城県	
A200800271	平成20年6月1日	平成20年6月12日	電気こんろ	火災	外出中に当該製品の上に置いていたカセットコンロのガスボンベが爆発した。現在、原因を調査中。	京都府	
A200800272	平成20年6月1日	平成20年6月13日	脚立	重傷1名	ベランダに設置していた当該製品の踏板最下段に取り付けられている補強ステーの隙間に右足薬指を挟み転倒し、右足薬指を切断した。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A200800274	平成20年5月11日	平成20年6月13日	電気冷蔵庫	火災	火災が発生し、火災現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	青森県	
A200800276	平成20年6月6日	平成20年6月13日	電気掃除機	火災	当該製品を使用中に発煙して、ホースの一部が焦げた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200800280	平成20年3月24日	平成20年6月13日	電気便座	重傷1名	当該製品を使用中に低温火傷を負った。現在、原因を調査中。	岩手県	
A200800281	平成20年6月6日	平成20年6月13日	冷凍庫	火災	当該製品付近から出火しているのを発見し、消火した。現在、原因を調査中。	群馬県	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800282	平成20年5月	平成20年6月13日	靴(婦人用)	重傷1名	当該製品を着用中に転倒して骨折した。製品の一部分が剥がれており、現在、原因を調査中。	三重県	
A200800283	平成20年5月8日	平成20年6月13日	ドライヤー	重傷1名	当該製品を使用中に大きな音がして発煙し、腕に怪我した。現在、原因を調査中。	大阪府	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800275	平成20年6月3日	平成20年6月13日	ガスこんろ(LPガス用)	火災	当該機器の調理油過熱防止装置のついていない側のこんろで天ぷらを調理中、火を消し忘れて台所付近が焼損する火災が発生した。	福岡県	

平成 20 年 7 月 1 日
経 済 産 業 省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 0 件
該当案件なし
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 8 件
(うち木製香台 1 件、竹線香 (お香) 1 件、電動車いす (ハンドル形) 1 件、
電気こんろ 1 件、電気冷蔵庫 1 件、エアコン (室外機) 1 件、
テレビ (ブラウン管型) 1 件、照明器具 1 件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 8 件
(うち加湿器 1 件、電子レンジ 1 件、電気冷蔵庫 2 件、電気こんろ 1 件、
水槽用ヒーター 1 件、折りたたみ扉 1 件、エアコン (室外機) 1 件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件 1 件
(うちガスこんろ (LP ガス用) 1 件)

※詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

- (1) 日立熱器具株式会社 (現 日立アプライアンス㈱) 製電気こんろ (一口)
(管理番号 A200800326)

※ (タカラスタンダード㈱) 製ミニキッチンに組み込まれたもの

① 事故再発防止策について

昭和 63 年 10 月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろに

については、体や荷物がつまみ（スイッチ操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発していることから、各事業者においてつまみ（スイッチ部）の無償改修を行っています。また、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社は、平成19年6月20日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のため、100%改修を目指した抜本的対策を、平成19年7月3日及び7月31日に公表し、改修を加速することとしています。

また、同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気こんろ」についても、改修対象に加え、平成19年8月1日に、新聞社告を掲載し、改修を行っております。

※一口電気こんろ

改修対象台数 530,401台（全社合計）

改修率 82.9%（平成20年5月31日現在）

※上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台（全社合計）

改修率 28.5%（平成20年5月31日現在）

※複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台（全社合計）

改修率 34.7%（平成20年5月31日現在）

②消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品においては、上記のように火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出しており、体や荷物が触れてしまうと知らないうちに火災につながる恐れがあります。

消費者の皆様におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤル等に速やかに御連絡ください。

また、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールや直接訪問を行ったものの、不在等の理由で改修が出来なかったケースもあり、そうしたケースからも火災事故が複数件発生しております。製造事業者等が行う訪問改修に御協力くださいますようお願いいたします。

（日立アプライアンス株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-256-557

（タカスタンダード株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-200-805

（小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先）

電話番号：03-3556-5915

フリーダイヤル：0120-355-915

(2) 株式会社富士通ゼネラルが製造した電気冷蔵庫（管理番号 A200800329）

①事故再発防止策について

株式会社富士通ゼネラルが製造・販売した電気冷蔵庫において、食品汁等が電装部へ流れ込むことにより、コネクタ部でトラッキングが生じ、火災に至った事故が発生しました。このため、株式会社富士通ゼネラルでは、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、平成17年9月2日、平成18年6月2日及び平成18年11月7日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について、無償改修を実施することとしました。

改修対象台数 197,898台
改修率 32.7%（平成20年6月30日現在）

②消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

（株式会社富士通ゼネラルの問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-623-667

(3) 株式会社東芝製テレビ（ブラウン管型）（管理番号 A200800336）

①事故再発防止策について

電解コンデンサーの不具合により、劣化が起きると、電解コンデンサーの安全弁が作動して内部の電解液が気化し、蒸気が漏れる場合があります。製造事業者である株式会社東芝では、平成16年1月20日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について改修を実施しております。

改修対象台数 7,775台
改修率 5.5%（平成20年5月31日現在）

②消費者への注意喚起

消費者の皆様には、当該機器を含むリコール対象機器をお使いで、まだ製造事業者の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

（株式会社東芝の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-709-700

（本発表資料のお問い合わせ先）

商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：鶴岡、服部、豊島

電話：03-3501-1707（直通）

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)
該当案件なし

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200700990	平成20年2月7日	平成20年2月18日	木製香台	ナイチャートリッ プ イースタン ボックス プラウ ン	株式会社グローバル プロダクトプランニ ング	火災	竹線香に点火し、香台にセットして使用してい たところ、香台から出火していた。香台が焼損 し、置いていた糊などが焦げた。事故原因は、 当該製品に竹線香をセットして使用する際、香 台のフタを閉めたことにより、不良品の竹線香 から出た炎が香台のフタに燃え移ったものと 思われるが、香台の取扱説明書や表示には 使用時のフタの取り扱いについての記載が無 く、フタを閉めて他の竹線香を使用した場合で もフタ蓋が焦げることが確認されたことから、 表示の不備及び材料の選定が不適切であっ たものと思われる。	大阪府	A200800153と同 一事故 平成20年2月22 日に製品起因か 否かが特定でき ていない事故と して公表してい たもの
A200800153	平成20年2月7日	平成20年5月9日	竹線香(お香)	スティック イン センス ジャズベ リー	株式会社マリッサ ワールドトレー ディング	火災	竹線香に点火し、香台にセットして使用してい たところ、香台から出火していた。香台が焼損 し、置いていた糊などが焦げた。事故原因は、 竹線香の香粉末の製造工程において材料攪 拌が不十分なため、香粉末を燃焼促進させる 硝酸カリウムの固まりが残る製造不良が一部 に発生していたと見られ、その竹線香に点火し た際に硝酸カリウムの固まり部分から出火し、 竹軸と共に燃焼し炎があがったことから、香台 を延焼させたと思われる。	大阪府	A200700990と同 一事故 平成20年5月13 日に製品起因か 否かが特定でき ていない事故と して公表してい たもの
A200800325	平成20年6月17日	平成20年6月26日	電動車いす(ハン ドル形)	ET-4D III型	スズキ株式会社	火災	当該製品で走行中に、椅子の下部より異音が して発火、全焼した。現在、原因を調査中。	茨城県	
A200800326	平成17年8月下旬	平成20年6月26日	電気こんろ	HT-1250(炊ガス トワード)機製ニ ック 中に組み込ま れたもの	日立熱器具株式 会社 (現 日立アプライ アンス 株式会社)	火災	当該製品の右側に置いていた樹脂製まな板 が焼損する火災が発生し、周辺が汚損した。 事故原因は、身体又は荷物(当製品)のつ まみに触れてスイッチが入り、火災に至った ものと思われる。	埼玉県	事業者による 無償改修実施
A200800329	平成20年6月22日	平成20年6月26日	電気冷蔵庫	ER-F43MA-G	株式会社富士通ゼ ネラル	火災	当該製品から出ている臭い煙に気づき、扉 を開けたところ、庫内が燃えていた。事故原因 は、当該製品内にこぼれた食品汁等がコネク ター部に流れ込み、端子間のスパークによりコ ネクター部から発煙したと思われる。	滋賀県	平成17年9月2 日からリコー 実施

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200800330	平成20年6月19日	平成20年6月26日	エアコン(室外機)	SRC189JH	三菱重工業株式会社	火災	エアコンを使用中に1階屋根上に設置してある当該製品から出火しているのに気づいて消火した。現在、原因を調査中。	鳥取県	
A200800336	平成20年6月11日	平成20年6月27日	テレビ(ブラウン管型)	29BS66	株式会社東芝	火災	当該製品で視聴中に電源が切れ、後方から発煙した。事故原因は、電解コンデンサの不具合により、安全弁が作動し、内部の電解液が気化して蒸気が漏れたものと思われる。	神奈川県	平成16年1月20日からリコール実施
A200800339	平成19年9月22日	平成20年6月27日	照明器具	FA41006K	松下電工株式会社	火災	工場の天井に設置してあった当該製品から発煙した。事故原因は、安定器内の巻線に短絡痕があり、当該製品を長期使用したため劣化し、その発熱により天井材の一部が損傷したものと思われる。	埼玉県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800327	平成20年6月25日	平成20年6月26日	加湿器	火災	店舗内で使用していた当該製品の電源を入れたまま帰宅し、翌朝出勤すると室内が汚損しており、当該製品が焼損して、自然鎮火していた。現在、原因を調査中。	東京都	
A200800328	平成19年9月27日	平成20年6月26日	電子レンジ	火災	店舗内で使用していた当該製品庫内の炎を発見し、消火した。ターミネーブルが回らなくなったため、電力集中による発火の可能性があるが、現在、原因を調査中。	新潟県	
A200800331	平成20年6月17日	平成20年6月26日	電気冷蔵庫	火災	台所にあった当該製品と電子レンジおよび周囲の壁・天井が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
A200800332	平成20年6月22日	平成20年6月27日	電気こんろ	火災	家人が外出中に当該製品周辺に置いていた可燃物が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A200800333	平成20年2月13日	平成20年6月27日	水槽用ヒーター	火災	水槽の水抜き作業中にその場を離れ戻ってきたところ、出火していた。空焚きによる出火の可能性があるが、現在、原因を調査中。	神奈川県	A200701104と同一事故
A200800334	平成20年6月19日	平成20年6月27日	電気冷蔵庫	火災	当該製品背面と側面部の壁が一部焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A200800337	平成20年6月18日	平成20年6月27日	折りたたみ扉	重傷1名	当該製品を閉める際に、取っ手を持たずに扉に手を掛けて閉めたため、ヒンジ部に指が挟まり骨折した。現在、原因を調査中。	東京都	
A200800338	平成20年6月19日	平成20年6月27日	エアコン(室外機)	火災	当該製品及びその周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800335	平成20年6月16日	平成20年6月27日	ガスこんろ(LPガス用)	火災	台所の棚や壁を焦がした火災が発生した。調理油過熱防止装置のついていない当該機器で天ぷらを調理中に鍋に火を掛けたままその場を離れたため出火したのと思われる。	徳島県	

平成20年7月18日
経済産業省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 2件
(うちガスふろがま(LPガス用) 1件、ガスこんろ(都市ガス用) 1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 5件
(うちウォーターサーバー1件、エアコン(室外機) 1件、電気こんろ2件、
介護ベッド用手すり1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 8件
(うち薪だきふろがま1件、携帯電話1件、介護ベッド1件、
充電器(携帯電話用) 1件、ジュースミキサー1件、電気毛布1件、
エアコン1件、温水洗浄便座1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件 0件

※詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

- (1) 日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス㈱)製電気こんろ
※タカラスタンダード㈱製ミニキッチンに組み込まれたもの(一口)
(管理番号 A200800387)
※日立アプライアンス㈱製ミニキッチンに組み込まれたもの(上面操作一口)
(管理番号 A200800388)
- ①事故再発防止策について

昭和63年10月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろについては、体や荷物がつまみ（スイッチ操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発していることから、各事業者においてつまみ（スイッチ部）の無償改修を行っています。また、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社は、平成19年6月20日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のため、100%改修を目指した抜本的対策を、平成19年7月3日及び同年7月31日に公表し、改修を加速することとしています。

また、同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気こんろ」についても、改修対象に加え、平成19年8月1日に、新聞社告を掲載し、改修を行っております。

※一口電気こんろ

改修対象台数 530,401台（全社合計）

改修率 83.7%（平成20年6月30日現在）

※上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台（全社合計）

改修率 30.5%（平成20年6月30日現在）

※複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台（全社合計）

改修率 37.3%（平成20年6月30日現在）

②消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品においては、上記のように火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出しており、体や荷物が触れてしまうと知らないうちに火災につながる恐れがあります。

消費者の皆様におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤル等に速やかに御連絡ください。

また、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールや直接訪問を行ったものの、不在等の理由で改修が出来なかったケースもあり、そうしたケースからも火災事故が複数件発生しております。製造事業者等が行う訪問改修に御協力くださいますようお願いいたします。

（日立アプライアンス株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-256-557

（タカラスタンダード株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-200-805

（小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先）

電話番号：03-3556-5915

フリーダイヤル：0120-355-915

(2) パラマウントベッド株式会社製介護ベッド用手すり（管理番号 A200800396）

① 消費者への注意喚起

介護ベッド用手すりにおいては、過去から製品の隙間に身体の一部を挟み込む、衣服の引っ掛かり等により首を圧迫する等の重大な事故が発生しております。製品の性質上、全てのリスクをゼロにすることは困難な状況です。同様の製品を御使用の方々及び御使用者を介護するの方々には、取扱説明書、製造事業者及び業界団体のホームページに記載されている注意事項を今一度、御確認いただき、製品に関するリスクを認識し、正しく御使用ください。また、製品の使用の際に、不具合や不安等がある場合には、製造事業者又は販売事業者等に御相談ください。

なお、日本福祉用具・生活支援用具協会及び医療・介護ベッド安全普及協議会において、介護ベッドのサイドレール・手すり等による事故等についての注意喚起に関する呼びかけを行っております。

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務情報政策局製品安全課製品事故対策室

担当：横田、義経、豊島

電話：03-3501-1707(直通)

■消費生活製品の重大製品事故一覧

別紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200800390	平成20年7月10日	平成20年7月14日	ガスふろろがま(LPGガス用)	GS-130D	株式会社ノーリツ	火災	当該機器が点火しなかったため、点火動作を繰り返したところ大きな音がし、周辺の窓ガラスが割れた。現在、原因を調査中。	山口県	平成20年7月14日に原子力安全・保安院にて公表済事故
A200800393	平成20年7月6日	平成20年7月16日	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-200CS	リンナイ株式会社	火災 軽傷1名	当該機器付近から出火して、こんろ、ゴム管、シンク、網戸などの一部を焼損し、家人1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	大阪府	


2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県	備考
A200700239	平成19年7月7日	平成19年7月18日	ウォーターサーバー バー	G-01A	株式会社エーファクト リ	火災	当該製品が出火元とみられる火災が発生。周辺にあった冷蔵庫等が溶融した。事故原因は、製品内部の配線に複数の溶融痕が確認されたことから内部配線の短絡等による出火と思われる。	福岡県	平成19年7月20日に製品起因か否か特定できていない事 故として公表し ていたもの。
A200700477	平成19年9月19日	平成19年10月1日	エアコン(室外機)	SAP-U191C	三洋電機株式会社	火災	エアコン室外機周辺から出火しているのに気がつき消火した。当該製品と外壁を焼損した。事故原因は、長期使用によりファンモーター一種転コンデンサーが絶縁劣化し、内部短絡が発生して火が外部に噴出、周辺樹脂へ延焼したものである。	大阪府	平成19年10月5日に製品起因か否か特定できていない事 故として公表し ていたもの。
A200800387	平成20年7月3日	平成20年7月14日	電気こんろ	HT-1250(効7スタ ンダード機製ニキッ チンに組み込まれ たもの)	日立熱器具株式会社 (現日立アプライア ンス株式会社)	火災	外出先から帰宅すると部屋全体が煤け、キッチン付近で火が燃っていた。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のおまみに触れてスイッチが入り、周囲の可燃物が焼損したものである。	愛知県	平成19年7月3日から事業者 が共同してリ コールを実施
A200800388	平成20年7月4日	平成20年7月14日	電気こんろ	HT-1290	日立熱器具株式会社 (現日立アプライア ンス株式会社)	火災	当該製品の上のせていたダンボール箱が焼損する火災が発生した。事故原因は、こんろのおまみにおいていたダンボール箱が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、ダンボール箱が焼損したものである。	大阪府	平成19年7月3日から事業者 が共同してリ コールを実施
A200800396	平成19年12月	平成20年7月16日	介護ベッド用すりすり	KA-16	パラマウントベッド株 式会社	死亡1名	ベッドに設置した当該製品の下の横棧に額が引っかかった状態で発見された。当該製品の下の横棧とマットレスのすき間から体がずり落ち、額が引っかかったものと思われるが、現在、原因を調査中。 このように、介護ベッド用すりすりには隙間の挟み込み等のリスクがあることから、十分な周知等が望まれる。	鹿児島県	


3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県	備考
A200800384	平成20年7月1日	平成20年7月14日	新だきふろがま	火災	薪で風呂を沸かした後、火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A200800385	平成20年7月1日	平成20年7月14日	携帯電話	火災 軽傷1名	布団の上で当該製品を充電中に布団が焼損し、機器を移動させる際に軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。	岐阜県	A200800389と同 一事故
A200800386	平成20年6月20日	平成20年7月14日	介護ベッド	重傷1名	介護者を車いすに移乗させるため、ベッドの端に端座位の状態でしていたところ、ベッドの高さが一番高い位置付近まで上がっており、介護者が転落して重傷を負った。現在、原因を調査中。	奈良県	
A200800389	平成20年7月1日	平成20年7月14日	充電器(携帯電話用)	火災 軽傷1名	布団の上で携帯電話を充電していたところ布団が焼損し、機器を移動させる際に軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。	岐阜県	A200800385と同 一事故
A200800391	平成20年6月21日	平成20年7月15日	ジュースミキサー	重傷1名	当該製品の容器台を洗った後に本体に置いたところ、ミキサーの回転刃が回転し、右手人差し指に裂傷を負った。現在、原因を調査中。	愛媛県	
A200800392	平成20年7月1日	平成20年7月15日	電気毛布	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の電源コードが介護ベッドの安全柵に巻き付けられており、この部分からの出火の可能性があるが、出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200800394	平成20年7月5日	平成20年7月16日	エアコン	火災	当該製品を使用していたところ異音が生じ、当該製品右下から発煙・発火した。電源電線におぼり接続が確認されており、設置工による焼損の可能性があるが、現在、原因を調査中。	広島県	
A200800395	平成20年7月9日	平成20年7月16日	温水洗浄便座	火災	家人がトイレから出火しているのに気付かず、消火した。当該製品の一部分が焼損し、トイレ内が汚損した。現在、原因を調査中。	愛知県	


ウォーターサーバー (管理番号 : A200700239)



エアコン (室外機) (管理番号 : A200700477)




介護ベッド用手すり (管理番号 : 200800396)




火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こんろを探しています


身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こんろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。



一口こんろ (前面操作) ※写真は富士工業製




一口こんろ (上面操作)




複数口こんろ (前面操作のみ)

対象製品 スイッチ部外観例



つまみが飛び出している電気こんろが対象です。

改修済み製品 スイッチ部外観例



周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

【対象製品】

形式	電気こんろメーカー(現社名)	電気こんろ品番
前面操作一口電気こんろ※1	サンウエーブ工業	SBE-101-100V、SBE-101-200V、FHS-31A、FHS-31B
	東芝ホームアプライアンス <small>(旧日立株式会社 東芝コンシューマーアプライアンス株式会社)</small>	BHP-111、BHP-121
	日立アプライアンス	HT-1250、HT-1550、HT-1250T
	日立ハウステック	HK-1102、HK-2102、HT-1250C
	富士工業	FH-31A、FH-31B (品番表記がなく、100V、200Vのみを表示している製品もあります。)
	松下電器産業	NK-1101、NK-1102、NK-2101、NK-2102
	三菱電機	CR-1201、CR-1201A、CR-1202、CR-1501、CR-1501A、CR-1501B
上面操作一口電気こんろ※1	サンウエーブ工業	HT-1290、HT-1500
	日立アプライアンス	HT-1290、HT-1290T、HT-1500
	サンウエーブ工業	SBE-2G、SBE-3G、SBE-3T
複数口電気こんろ※2	東芝ホームアプライアンス <small>(旧日立株式会社 東芝コンシューマーアプライアンス株式会社)</small>	HP-2000、HP-2000J、HP-2000T、HP-3000、UHP-S36A、UHP-S36AT、BHP-361T、BHP-365、BHP-461、BHP-461N、BHP-461W
	日立アプライアンス	HT-3000G、HT-3010G、HT-3310、HT-3510、HT-3511A、HT-4510、HT-D3451、HT-D4451、HT-D4451SS
	富士工業	FH-62、FH-621、FH-63、NSH-621、SBA-201、SBA-211、SBA-211A、SBA-301、SBA-311、SBA-311L
	松下電器産業	NK-2220、NK-2251、NK-2252、NK-2306、HNT-2200(※)、NK-2201、NK-2202、NK-2203、NK-2301、NK-2302、NK-2303、NK-2204、NK-2204CM、NK-2204M、NK-2304、NK-2305、NK-2307

※1.小形キッチンユニット(冷蔵庫付タイプ・肩仕掛タイプ等もあります)に組み込まれています ※2.重量型・ビルトイン型があります ※3.ブランド名はHEC

上記電気こんろは、下記協賛会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こんろ協賛会加盟キッチンユニットメーカー(五十音順)】

クリナップ株式会社、三協立山アルミ株式会社、タカラスタンダード株式会社、松下電工株式会社、株式会社ミカド

【小形キッチンユニット用電気こんろ協賛会加盟会社名・お問い合わせ先(五十音順)】

誠に申し訳ありませんが電気こんろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社
0120-126-174 <http://cleanup.jp/>

サンウエーブ工業株式会社
0120-190-530 <http://www.sunwave.co.jp/>

三協立山アルミ株式会社
0120-202-436 <http://www.sankyotateyama-al.co.jp/>

タカラスタンダード株式会社
0120-200-805 <http://www.takara-standard.co.jp/>

東芝ホームアプライアンス株式会社
0120-668-401 <http://www.toshiba.co.jp/icrv/>

日立アプライアンス株式会社
0120-256-557 <http://www.hitachi-ap.co.jp/>

株式会社日立ハウステック
0120-524-852 <http://www.hitachi-ht.com/>

富士工業株式会社
0120-500-621 <http://www.fjic.co.jp/>

松下電器産業株式会社
0120-391-391 <http://panasonic.co.jp/>

松下電工株式会社
0120-116-484 <http://www.mew.co.jp/>

株式会社ミカド
0120-358-186 <http://www.micado.co.jp/>

三菱電機株式会社
0120-099-506 <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こんろ協賛会 0120-355-915 メールアドレス dkk.jimu@denki-konro.jp

<http://www.denki-konro.jp/>

