

資料提供

令和元年10月16日15時10分
和歌山県危機管理局

令和元年10月12日の台風第19号に伴う被害状況等について（第4報）

※これは速報であり、数値等は今後も変わることがあります。

※下線部は、前回からの変更箇所。

1 人的・物的被害の状況（詳細は別紙のとおり）

	人的被害				住家被害						非住家被害	その他被害
	死者	行方不明者	負傷者		全壊	大規模半壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水		
			重傷	軽傷								
人	人	人	人	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	箇所	
合計	—	—	—	—	—	—	—	<u>1</u>	—	—	2	4

2 避難勧告等の状況

なし

※ 最新情報（避難勧告等の発令状況、避難所情報等）は、和歌山県ホームページ（防災わかやま）で確認することができます。
(<http://bousai-portal.pref.wakayama.lg.jp/index.html>)

3 道路状況（詳細は別紙のとおり）

・片側通行規制 1件（国道42号）

※ 最新情報は、和歌山県ホームページ（和歌山県道路情報）で確認することができます。
(<http://www2.wagmap.jp/wakayamadoro/top/index.asp>)

4 その他

・関西広域連合の枠組みの中で栃木県へ県職員を派遣

派遣日時： 令和元年10月15日（火）～10月19日（土）（予定）

派遣場所： 栃木県庁

派遣人数： 県職員3名

派遣内容： 県・市町村の災害対策本部体制、物資の確保、避難所設置・運営状況の調査やニーズを把握する業務などを行う予定

※今後、特に被害等の発生がない場合、本報をもって終了します。

問い合わせ先

和歌山県総務部危機管理局

道・鷺岡

TEL：073-441-2262

【住家被害】

市町村名	発生場所	住家被害(棟)						備考
		全壊	大規模 半壊	半壊	一部 破損	床上 浸水	床下 浸水	
串本町	串本町和深				1			家の裏山から落石、住家の壁が損壊

被害状況別紙
【非住家・その他】

2019/10/16 15:00

市町村名	被害種別 (公共施設/その他)	発生場所	施設名称	備考
太地町	非住家	太地町大字太地	水産業に係る共同利用施設	高潮によりシャッター破損
串本町	非住家	串本町古座	水産加工施設	高波による越波により、ガラスが割れ、散乱
印南町	その他(港湾)	印南町島田	防潮護岸	倒壊
那智勝浦町	その他(漁港)	那智勝浦町大字勝浦	小金島漁港	高波により防波堤が約3m損壊
串本町	その他(漁港)	串本町串本	須賀漁港	高波により防波堤が約5m滑動
串本町	その他(漁港)	串本町古座	動鳴気漁港	高波により防波堤が70m倒壊

道路被害及び交通規制状況(令和元年10月11日台風第19号)

10月16日15時00分 現在

被災原因 12件(崩土 1件、路肩欠壊 0件、冠水 0件、越波 7件、倒木 1件、その他 3件)
 全面通行止 11件(崩土 1件、路肩欠壊 0件、冠水 0件、越波 7件、倒木 1件、その他 2件)
 片側通行規制 1件(崩土 0件、路肩欠壊 0件、冠水 0件、越波 0件、倒木 0件、その他 1件)
 その他規制 0件(崩土 0件、路肩欠壊 0件、冠水 0件、越波 0件、倒木 0件、その他 0件)

現在の規制状況	
全面通行止	0
片側通行規制	1
その他規制	0

... 規制解除

番号	路線名	箇所		規制原因	規制日時		規制延長(km)	規制内容	迂回路		自動車アクセス不能集落		被害状況		復旧		備考
		起点	終点		日	時間			有無	路線名	有無	地区名	人身	物損	日	時間	
1	県道日の岬公園線	日高郡美浜町三尾	日高郡美浜町三尾	越波	10月11日	15時00分	0.9	全面通行止	なし		なし		なし	なし	10月13日	12時30分	
2	県道潮岬周遊線	東牟婁郡串本町出雲	東牟婁郡串本町出雲	越波	10月11日	16時00分	1.3	全面通行止	あり	国道42号 県道榎野串本線	なし		なし	なし	10月12日	18時00分	
3	県道白浜温泉線	西牟婁郡白浜町臨海	西牟婁郡白浜町瀬戸	越波	10月11日	16時00分	0.6	全面通行止	あり	町道	なし		なし	なし	10月12日	18時00分	
4	国道42号	東牟婁郡串本町古座	東牟婁郡串本町古座	越波	10月11日	16時40分	0.3	全面通行止	あり		なし		なし	なし	10月12日	20時00分	
5	国道42号	西牟婁郡すさみ町口和深	西牟婁郡すさみ町口和深	越波	10月11日	16時50分	1.6	全面通行止	あり		なし		なし	なし	10月12日	20時00分	
6	県道御坊由良線	日高郡由良町大引	日高郡由良町小引	越波	10月11日	17時15分	3.2	全面通行止	あり	町道	なし		なし	なし	10月13日	9時00分	
7	国道42号	東牟婁郡串本町伊串	東牟婁郡串本町姫	道路陥没 越波	10月13日 10月12日	22時20分 4時40分	0.1 4.5	片側通行規制 全面通行止	あり		なし		なし	なし			越波から道路陥没に変更
8	国道42号	東牟婁郡串本町津荷	東牟婁郡串本町古座	越波	10月12日	7時30分	1.5	全面通行止	あり		なし		なし	なし	10月12日	20時00分	
9	県道高野口野上線	紀の川市上鞆渚	紀の川市上鞆渚	倒木	10月12日	12時50分	0.5	全面通行止	あり	県道かつらぎ桃山線	なし		なし	なし	10月12日	16時02分	
10	県道那智勝浦熊野川線	新宮市熊野川町西	新宮市熊野川町西	崩土	10月12日	14時30分	0.1	全面通行止	あり		なし		なし	なし	10月14日	11時30分	

道路被害及び交通規制状況(令和元年10月11日台風第19号)

10月16日15時00分 現在

被災原因 12件(崩土 1件、路肩欠壊 0件、冠水 0件、越波 7件、倒木 1件、その他 3件)
 全面通行止 11件(崩土 1件、路肩欠壊 0件、冠水 0件、越波 7件、倒木 1件、その他 2件)
 片側通行規制 1件(崩土 0件、路肩欠壊 0件、冠水 0件、越波 0件、倒木 0件、その他 1件)
 その他規制 0件(崩土 0件、路肩欠壊 0件、冠水 0件、越波 0件、倒木 0件、その他 0件)

現在の規制状況	
全面通行止	0
片側通行規制	1
その他規制	0

... 規制解除

番号	路線名	箇所		規制原因	規制日時		規制延長(km)	規制内容	迂回路		自動車アクセス不能集落		被害状況		復旧		備考	
		起点	終点		日	時間			有無	路線名	有無	地区名	人身	物損	日	時間		
11	国道371号	大阪府河内長野市天見	橋本市柱本	大阪側雨量による事前規制	10月12日	14時00分	1.5	全面通行止	あり	国道480号	なし			なし	なし	10月12日	20時00分	
12	県道堺かつらぎ線	大阪府河内長野市滝畑	かつらぎ町短野	倒木 大阪側雨量による事前規制	10月12日	14時00分	3.3	全面通行止	あり	国道480号	なし			なし	なし	10月13日	15時15分	大阪府下において倒木あり
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		