

3 避難指示等の状況 なし

※最新情報（避難指示等の発令状況、避難所情報等）は、和歌山県ホームページ（防災わかやま）で確認することができます。

(<http://bousai-portal.pref.wakayama.lg.jp/index.html>)

4 道路状況（詳細は別紙のとおり）

- ・ 片側通行規制 1件

※最新情報は、和歌山県ホームページ（和歌山県道路情報）で確認することができます。

(<https://wakayamaken.geocloud.jp/mp/7>)

5 県の体制状況

(1) 防災体制・水防態勢

- ・ 警戒体制2号（9日14時46分発令）

本庁、東牟婁振興局

- ・ 水防配備態勢第1号（9日14時46分発令、9日21時37分解除）

本庁、東牟婁振興局新宮建設部

(2) 配備人員

- ・ 本庁28名、振興局14名、計42名

6 市町村の災害対策本部設置状況 なし

7 公共交通機関運航状況

(JR) きのくに線 14時46分から新宮駅～紀伊田原駅で運転を見合わせていたが、

20時12分から運転を再開。きのくに線の列車に20分から30分の遅れが

でている（21時53分現在）。

8 停電情報 なし

※ 今後、特に被害等の発生がない場合、本報をもって終了します。

問い合わせ先
和歌山県総務部危機管理局
阪上、山本
TEL：073-441-2270

問い合わせ先
 河川課 副課長 TEL073-441-3132
 令和4年10月09日 21:00 現在
 県土整備部 河川・下水道局 河川課

出水報告(第2報)

※数値については速報値であり、精査により変更があり得る。

1.降雨の状況 (10/09 21:00現在 主要183観測所)

1)累計雨量100mmを超過した観測所 (13観測所) 単位:[mm]

観測所名	市町村名	降り始め時期	累計雨量	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	最大時間雨量		
									測定値	日付	時間
串本	串本町	10/09 07:00	112	2	6	3	6	2	34	10/09	13-14
新宮	新宮市	10/09 07:40	186	14	51	7	9	6	51	10/09	17-18
高田	新宮市	10/09 07:20	312	16	24	30	16	5	105	10/09	15-16
西中野川	那智勝浦町	10/09 07:20	130	4	14	12	6	1	45	10/09	14-15
下里	那智勝浦町	10/09 07:00	128	8	25	4	13	1	36	10/09	13-14
太地	太地町	10/09 07:00	152	10	38	5	22	2	39	10/09	13-14
市野々	那智勝浦町	10/09 07:10	218	10	33	13	16	3	54	10/09	15-16
高津気	那智勝浦町	10/09 06:50	214	12	48	7	16	4	66	10/09	14-15
三輪崎	新宮市	10/09 07:20	197	15	48	4	7	5	58	10/09	14-15
中里	那智勝浦町	10/09 07:00	169	7	24	8	8	3	59	10/09	14-15
勝浦	那智勝浦町	10/09 07:10	169	19	43	7	23	2	43	10/09	17-18
浦神西	那智勝浦町	10/09 06:50	118	5	13	5	7	4	19	10/09	11-12
浦神東	那智勝浦町	10/09 06:30	100	5	11	4	10	3	20	10/09	11-12

注)累計雨量の「*」は、欠測値を含むことを表します。

2.河川水位の状況 (10/09 21:00現在 主要102観測所)

現在、水防団待機水位を超過している河川 (0河川0観測所)

3.県管理5ダムの状況 (10/09 21:00現在)

注)各矢印は、10分前との比較です。


ダム名	二川ダム	広川ダム	椿山ダム	切目川ダム	七川ダム
河川名	有田川	広川	日高川	切目川	古座川
設計洪水水位(m)	203.4	158.0	209.1	160.0	118.0
夏季制限水位	194.0	-	187.6	-	106.5
予備放流水位	187.6	-	-	-	103.4
現在水位	189.41→	136.83→	186.02→	149.05→	100.83↑
計画高水流量	3000.0	290.0	4500.0	320.0	1380.0
洪水調節開始流量	700.0	40.0	600.0	30.0	103.0
現在流入量	8.32↑	0.42↑	17.11↑	0.65→	18.84↑
現在放流量	6.07→	0.24→	19.48→	0.65→	12.16→

- 二川ダムでは通常運用中です。
- 広川ダムでは通常運用中です。
- 椿山ダムでは通常運用中です。
- 切目川ダムでは通常運用中です。
- 七川ダムでは通常運用中です。

被害状況別紙
【その他被害】

2022/10/09 22:20

市町村名	被害種別 (公共施設/その他)	発生場所	被害状況 詳細	対応状況 詳細
新宮市	その他	熊野川町高田	国道168号線で落石(1 m)	石を撤去しました。
那智勝浦町	その他	西中野川	県道(45号)那智勝浦本 宮線で崩土	崩土箇所付近にコーンを 立てた。(片側通行可能) 撤去作業について単契業 者に依頼済み明日10日の 朝一で対応お願いしていま す。 片側通行看板設置。道路 幅員3m。崩土約80㎡。



道路被害及び交通規制状況(令和4年10月9日)

被災原因
 全面通行止
 片側通行規制
 その他規制

1件(崩土)
 0件(崩土)
 1件(崩土)
 0件(崩土)

路肩欠損
 路肩欠損
 路肩欠損
 路肩欠損

0件
 0件
 0件
 0件

冠水
 冠水
 冠水
 冠水

0件
 0件
 0件
 0件

越波
 越波
 越波
 越波

0件
 0件
 0件
 0件

倒木
 倒木
 倒木
 倒木

0件
 0件
 0件
 0件

その他
 その他
 その他
 その他

0件
 0件
 0件
 0件

現在の規制状況	
全面通行止	0
片側通行規制	1
その他規制	0

番号	路線名	箇所		規制原因	規制日時		規制延長 (km)	規制内容	迂回路		自動車アクセス不能区画 有無	被害状況 人身/物損	復旧		備考
		起点	終点		日	時間			有無	路線名			有無	地区名	
1	那智勝浦本宮線	那智勝浦町 西中野川	那智勝浦町 西中野川	崩土	10月9日	18時00分	0.28	片側通行規制	有無	路線名	有無	地区名	有無	地区名	
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															