

令和5年8月14日の台風7号に伴う被害状況等について（第2報）

※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。

1 気象情報等

- (1) 警報・注意報（和歌山地方気象台 15日 16時13分発表）
・別紙のとおり
- (2) 大雨等の状況（①、②の詳細は別紙のとおり）
- ① 最大時間雨量（県観測情報 15日 15時 現在）
- | | |
|----------|------|
| 北山（北山村） | 64ミリ |
| 滝本（新宮市） | 64ミリ |
| 玉置口（新宮市） | 55ミリ |
- ② 累積雨量（県観測情報 15日 15時 現在）
- | | |
|---------|---------------|
| 北山（北山村） | <u>449</u> ミリ |
| 七色（北山村） | <u>416</u> ミリ |
| 滝本（新宮市） | <u>389</u> ミリ |
- ③ 最大瞬間風速（和歌山地方気象台 14日0時～15日11時まで）
串本町潮岬 33.5メートル（14日 23時21分）

2 人的・物的被害の状況

- ・人的被害 5件
- ・住家被害 なし
- ・非住家被害 4件（建物設備の一部落下、太陽光パネル飛散、屋根の一部損壊2件）

3 避難指示等の状況（詳細は別紙のとおり）

警戒レベル	レベル5	レベル4	レベル3
避難情報	緊急安全確保	避難指示	高齢者等避難
発令市町村数	0	<u>0</u>	<u>1</u>

4 道路状況（詳細は別紙のとおり）

- ・全面通行止め 6件
 - ・片側通行規制 1件
- ※県管理道路の最新情報は、和歌山県ホームページ（和歌山県道路情報）で確認することができます。<https://wakayamaken.geocloud.jp/mp/7>

5 県の体制状況

(1) 防災体制・水防態勢

・配備体制1号

本庁	14日 18時45分発令
海草	14日 22時35分発令
伊都	14日 22時35分発令
西牟婁	14日 18時45分発令
東牟婁	14日 18時45分発令

・水防配備態勢

本庁	14日 18時45分発令
海草	14日 18時45分発令（15日 3時40分解除）
伊都	14日 18時45分発令（15日 10時49分解除）
西牟婁	14日 18時45分発令
東牟婁（串本）	14日 18時45分発令
東牟婁（新宮）	14日 18時45分発令

6 市町村の災害対策本部設置状況

- ・ 14日 15時00分 橋本市 (15日 12時35分廃止)
- ・ 14日 15時00分 かつらぎ町
- ・ 14日 14時00分 白浜町
- ・ 14日 11時00分 上富田町
- ・ 14日 14時00分 すさみ町

7 公共交通機関運航状況 (8月15日分)

(JR)

- ・ 阪和線 天王寺駅 ~ 和歌山駅間 運転取り止め
- ・ きのくに線 新宮駅 ~ 和歌山駅間 運転取り止め
- ・ 紀勢本線 和歌山駅 ~ 和歌山市駅間 運転取り止め
- ・ 和歌山線 五条駅 ~ 和歌山駅間 運転取り止め
- ・ 特急列車 (くろしお号) 全区間運転取り止め

(南海電鉄)

- ・ 南海本線 難波 ~ 和歌山市間 運転取り止め
- ・ 加太線 紀ノ川 ~ 加太間 運転取り止め
- ・ 和歌山港線 和歌山市 ~ 和歌山港間 運転取り止め
- ・ 高野線 橋本 ~ 高野山間 運転取り止め
- ・ 特急列車(サザン、こうや、りんかん、天空) 全列車 運転取り止め

(和歌山電鐵)

- ・ 全線 終日運転取り止め

(紀州鉄道)

- ・ 全線 終日運転取り止め

(南紀白浜空港)

- ・ 東京(羽田) ~ 南紀白浜間 終日欠航

(南海フェリー)

- ・ 和歌山港 ~ 徳島港間 終日欠航

8 停電情報 (15日 15時03分時点)

- ・ 和歌山県全域 約 4,870 軒

(内訳)

和歌山市	約 780 軒
海南市	約 220 軒
新宮市	約 670 軒
那智勝浦町	約 500 軒
太地町	約 20 軒
古座川町	約 440 軒
北山村	約 160 軒
串本町	約 2,090 軒

問い合わせ先

和歌山県総務部危機管理局 富松、保富

TEL : 073-441-2270

問い合わせ先
河川課 副課長 TEL073-441-3132

令和5年08月15日 15:00 現在
県土整備部 河川・下水道局 河川課

出水報告(第2報)

※数値については速報値であり、精査により変更があり得る。

1.降雨の状況 (08/15 15:00現在 主要183観測所)

1)累計雨量300mmを超過した観測所 (17観測所) 単位:[mm]

観測所名	市町村名	降り始め時期	累計雨量	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	最大時間雨量		
									測定値	日付	時間
熊野	田辺市	08/14 08:00	326	12	7	6	10	4	26	08/15	1-2
下川上	田辺市	08/14 07:30	343	22	9	6	7	7	28	08/15	1-2
大杉	田辺市	08/14 07:20	325*	***	***	***	***	***	29	08/15	1-2
古座川	古座川町	08/14 06:20	308	5	0	0	0	0	36	08/15	0-1
松根	古座川町	08/14 07:00	304	13	5	5	6	1	27	08/15	1-2
滝の拝	古座川町	08/14 06:20	315	9	3	1	1	1	34	08/15	1-2
相須	新宮市	08/14 06:50	348*	***	***	***	***	***	53	08/15	3-4
高田	新宮市	08/14 06:10	374	6	5	6	3	2	51	08/15	1-2
滝本	新宮市	08/14 07:00	389*	***	***	***	***	***	64	08/15	2-3
北山	北山村	08/14 06:20	449	3	1	0	1	2	64	08/15	3-4
七色	北山村	08/14 06:40	416	5	1	0	3	1	48	08/15	3-4
小原谷	新宮市	08/14 07:10	328	10	4	4	9	1	37	08/15	1-2
篠尾	新宮市	08/14 06:50	348	4	2	1	3	2	49	08/15	3-4
玉置口	新宮市	08/14 06:40	361	3	0	0	4	0	55	08/15	3-4
西中野川	那智勝浦町	08/14 06:20	346	5	1	0	0	0	42	08/15	1-2
直柱	那智勝浦町	08/14 06:20	346	5	2	1	1	0	38	08/15	1-2
市野々	那智勝浦町	08/14 06:10	322	3	1	1	0	0	38	08/15	1-2

注)累計雨量の「*」は、欠測値を含むことを表します。

2.河川水位の状況 (08/15 15:00現在 主要113観測所)注)各矢印は、10分前との比較です。

現在、水防団待機水位を超過している河川 (6河川6観測所)

うち、はん濫危険水位を超過している河川 (1河川1観測所) [m]

水系名	河川名	観測所名	所在市町村	現在水位	はん濫危険	堤防高		ピーク水位	観測時刻
						右岸	左岸		
新宮川	熊野川	日足	新宮市	8.20 ↓	7.10	-	-	10.67	08:00

3.県管理5ダムの状況 (08/15 15:00現在) 注)各矢印は、10分前との比較です。

ダム名	二川ダム	広川ダム	椿山ダム	切目川ダム	七川ダム
河川名	有田川	広川	日高川	切目川	古座川
設計洪水水位(m)	203.4	158.0	209.1	160.0	118.0
夏季制限水位	194.0	-	187.6	-	106.5
予備放流水位	187.6	-	-	-	103.4
現在水位	182.44 ↑	135.42 ↑	185.82 ↓	148.71 ↑	104.70 ↑
計画高水流量	3000.0	290.0	4500.0	320.0	1380.0
洪水調節開始流量	700.0	40.0	600.0	30.0	103.0
現在流入量	183.23 ↓	24.62 ↑	429.75 ↓	33.84 ↓	180.43 ↓
現在放流量	172.69 ↑	17.56 ↑	443.92 ↑	0.41 →	163.47 ↓

- 二川ダムでは毎秒360tまでの放流を行っております。放流中です。
- 広川ダムでは毎秒40tまでの放流を行っております。放流中です。
- 椿山ダムでは毎秒600tまでの放流を行っております。放流中です。
- 切目川ダムでは自然調節方式により洪水調節中です。
- 七川ダムでは毎秒320tまでの放流を行っております。洪水調節中です。


被害状況別紙
【人的被害】

市町村名	発生場所	発生日時	人的被害（人）				被害状況 詳細	
			死者	うち災害 関連死	行方 不明	負傷者 重傷		負傷者 軽傷
那智勝浦町	市野々	2023/08/14 22:45				1		60歳男性が倒木撤去作業中に、段差に気づかず転倒
和歌山市	北出島	2023/08/15 05:59				1		60歳男性が、建物の外壁が落下し、頭部に当たり負傷
和歌山市	秋月	2023/08/15 06:04				1		59歳女性が、自転車で転倒し、頭部を負傷
和歌山市	野崎	2023/08/15 08:55				1		86歳女性が、風にあおられて転倒し、頭部・胸部を負傷
串本町	上田原	2023/08/15 09:00				1		75歳女性、風にあおられ転倒し、左手足の痛みおよび歩行困難

道路被害及び交通規制状況(令和5年8月14日～)

2023/8/15 15:00 現在

被災原因 4件(崩土 1件、路肩欠壊 0件、冠水 0件、越波 1件、倒木 1件、その他 1件)
 全面通行止 3件(崩土 1件、路肩欠壊 0件、冠水 0件、越波 1件、倒木 0件、その他 1件)
 片側通行規制 1件(崩土 0件、路肩欠壊 0件、冠水 0件、越波 0件、倒木 1件、その他 0件)
 その他規制 0件(崩土 0件、路肩欠壊 0件、冠水 0件、越波 0件、倒木 0件、その他 0件)

 ... 規制解除

現在の規制状況	
全面通行止	3
片側通行規制	1
その他規制	0

番号	路線名	箇所		規制原因	規制日時		規制延長 (km)	規制内容	迂回路		自動車アクセス不能集落		被害状況		復旧		備考
		起点	終点		日	時間			有無	路線名	有無	地区名	人身	物損	日	時間	
1	下湯川金屋線	有田川町 粟生	有田川町 粟生	落石の恐れ	8月14日	18時00分	0.6	全面通行止	無				無	無			事前規制
2	御坊由良線	由良町 衣奈 大引	由良町 大引	越波	8月14日 8月15日 8月15日	18時00分 9時30分 15時00分	3.3 6.05 1.90	全面通行止	有	由良町道			無	無			事前規制
3	樫野串本線	串本町 大島	串本町 出雲	その他	8月14日	21時00分	1.35	全面通行止	無				無	無	8月15日	12時00分	事前規制
4	国道169号	北山村 小松	北山村 下尾井	崩土	8月15日	5時00分	4.42	全面通行止	有	国道311号 三重県道			無	無			
5	国道169号	北山村 竹原相須	北山村 大沼	倒木	8月15日	6時00分		片側通行規制	無				無	無			
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

通行規制情報 一覧

規制開始日時	始点(所在地)	終点(所在地)	規制内容	規制方向	路線名称	規制区間長(km)
2023/08/15 13:49	田辺市本宮町大居	田辺市本宮町大居	通行止	上下	市道松本林田線	1.272
2023/08/14 15:00	和歌山市西藏前丁	和歌山市北島	通行止	上下	河西橋	0.489
2023/08/14 15:30	広川町西広	広川町西広	通行止	上下	町道広・西広線	0.937